



PARCO MACCHINE (Stampi):

N°5 CNC (2 a 5 assi) Piano di lavoro più grande 3000x2100 su 5 assi

N°2 CNC Montante mobile

N°1 Foratrice CNC

N°1 Microforatrice

N°2 Elettroerosioni a filo

N°2 Elettroerosioni a tuffo

N°2 Rettifiche tangenziali

N°1 Saldatrice laser

Macchinari vari reparto attrezzaggio

N°4 Postazioni CAM in officina (Cimatron)

N°4 Postazioni CAD in ufficio tecnico (Cimatron)